

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РСО-Алания

(наименование территориального органа МЧС России)

РСО-Алания г.Владикавказ ул.Международная 1, тел./факс 70-70-28

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания

(наименование органа надзорной деятельности)

РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Международная, 1 тел./факс 70-70-28

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Акт обследования

№ 18

«06» марта 2020 года

г. Владикавказ

(город, село, поселок)

11 ч. 00 мин.

Инспектор ОНТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания Багаева А.В.

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по надзорной деятельности,

проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «06» 03 2020 г. по 11 ч. 00 мин.

«06» 03 2020 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 г.Беслана».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу:

РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул. Менделеева, 12 «ж».

при обследовании совместно с ответственным по пожарной безопасности

Загальовым Виктором Павловичем

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание относится к категории общественное

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	Руководитель не организует проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц (лестниц третьего типа) и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».

	соответствующего протокола испытаний	
2	Руководитель не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».
3	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа (1,2 этаж здания выходы из коридоров на лестничную клетку, выходы ведущие непосредственно наружу)	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».
4	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты .Эвакуационные пути и выходы».
5	На остекленных дверях защитные решетки на высоту не менее 1,2 м не предусмотрены	п.5.2.27 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
6	Ширина коридора в крыле кабинета руководителя (2 этаж) и ширина коридора кухни (1 этаж) менее нормативной с учетом открывания дверей	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты .Эвакуационные пути и выходы».
7	Кухня и помещения складского назначения не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа	п.5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты .Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
8	Руководитель организации не предоставил акт проверки работоспособности установок противопожарной защиты	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».
9	Ширина маршей лестниц менее 1,35	п.4.4.1 «а» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
10	Направление движения к резервуаром ,являющихся	п.55 Постановление Правительства РФ №390 « О противопожарном режиме»

	источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	
11	Допускается устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестниц	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы».
12	Высота ограждений лестниц используемые детьми менее 1,2 м (лестницы третьего типа)	п.5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
13	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов размерами менее 1,2 метра (спортзал и танцзал)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
14	На чердаке вдоль всего здания отсутствует проход высотой - не менее 1,6 метра и шириной не менее 1,2 метра	п.7.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
15	В одномаршевой лестнице третьего типа допущено более 18 подъемов	п.8.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
16	В котельной, работающей без постоянного присутствия обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт не вынесены (световые и звуковые) сигналы	п.16.31 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»
17	В помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 допускается применение покрытия полов материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты)	ч.7, ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
18	Двери эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки не открываться по направлению выхода из здания	п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
19	Внутренний противопожарный водопровод отсут-	п.4.1.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-

	ствуует	жарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
20	Тамбур на втором этаже не выделен дверьми к подьему	п.23 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме».

С актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«06» марта 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект не соответствует требованиям пожарной безопасности

«06» марта 2020 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНТ и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания Багаева А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«06» марта 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по надзорной деятельности